



CSLab spol. s r.o.
Bavorská 856, Praha 5
– Stodůlky
PSČ: 155 00
e-mail: cslab@cslab.cz

tel: 224 453 124
fax: 224 453 124
<http://www.cslab.cz>



Tabulka: Seznam nedostatků

| | |
|---|---|
| Označení PT: | PT/S/SE/1/2023 (PT7) |
| Matrice: | Sediment |
| Ukazatele: | Vzorkování sedimentů |
| | Nedostatky |
| Vzdělávání pracovníků: | vzorkaři nemají stanoven pravidelný interval školení a nemají pravidelné školení (prosíme doložit) |
| Dokumentace | neexistence plánu vzorkování, neexistence standardního operačního postupu (SOP), odběrového protokolu / záznamu o odběru s údaji o předání vzorku do laboratoře nebo jejich naprostá nevhodnost pro daný účel |
| | nerevidovaný SOP (alespoň rok předtím), neexistence záznamů o údržbě vzorkovacího zařízení |
| Odběr vzorku | neexistence vzorkovacího zařízení či nevhodného pro daný účel |
| | nevhodná úprava vzorku, odběrová skupina nerespektuje platné právní předpisy – kvartace, homogenizace vzorku (i ruční) |
| | významná neobratnost při práci |
| BOZP | dodržování hygieny práce – pracovní oděv, rukavice, vhodná obuv, osobní ochranné prostředky (plovací vesta) |
| Odběr pro chemický rozbor a ekotoxilogické testy | nevhodné vzorkovnice |
| Doprava vzorku do laboratoře | v souladu s platnými technickými normami |
| Kontrola kvality | neprovádí žádnou kontrolu kvality |
| Zkoušky prováděné na místě odběru | není identifikován konkrétní pracovník, který provedl zkoušku |